Part No.	Replacement No.		Mfr.
2N3211 (Cont'd)			
	DE123AP	3	DGE
	PN3646	3	NSC
	THC3013	3	SPR
	THC3903	3	SPR
	TMPT3903	3	SPR
2N3212			
	DE176	1	DGE
2N3213			
	DE176	1	DGE
2N3214			
	DE176	1	DGE
2N3215			
	DE176	1	DGE
2N3216			
	DE102A	1	DGE
2N3217			
	DE129	1	DGE
2N3218			
	DE129	1	DGE
2N3220			
	2N5477	1	GSE
	2N5347	3	MOTA
2N3221			
	2N5477	1	GSE
	2N5347	3	MOTA
2N3222			
	2N5477	1	GSE
	2N5347	3	MOTA
2N3223			
	2N5479	1	GSE
	2N5349	3	MOTA
2N3224			
	2N5415	1	RCA
	DE397	1	DGE
	BFN17	3	SIEG
	BFN25	3	SIEG
2N3225			
	2N5415	1	RCA
	DE397	1	DGE
	BFN17	3	SIEG
	BFN25	3	SIEG
2N3226			
	2N6253	1	RCA
	D44C5	1	GESY
	2N3055	3	WESY
	2N5877	3	MOTA
	2N6290	3	RCA
	BD239	3	RCA
	BU407	3	APX
	DE130	3	DGE
	SDT9210	3	SOD
	ST44C5	3	STI
2N3227			
	2N3904	1	GESY
	DE123A	1	DGE
	2N2221	3	SGSI
	2N2222A	3	PHIN
	BCX70G	3	SIEG
	BSS79C	3	SIEG
	DE123AP	3	DGE
	PN100	3	NSC
	THC3904	3	SPR
	TMPT3904	3	SPR
2N3229			
	D42C7	1	GESY
	2N6292	3	RCA
	MDS27	3	MOTA
2N3232			
	2N5877	1	MOTA
	DE130	1	DGE
	D44VH7	3	GESY
2N3233			
	2N3442	1	RCA
	2N5632	1	MOTA
	DE130	1	DGE
	DE284	3	DGE
	DE385	3	DGE
2N3234			
	2N3055	1	RCA
	2N5760	1	MOTA
	2N6262	1	RCA
			WESY
	DE280	1	DGE
	2N3442	3	RCA
	DE130	3	DGE
	DE175	3	DGE
	DE385	3	DGE
	GES3055	3	GESY
	SDT9201	3	SOD
	SDT9205	3	SOD
	SDT9206	3	SOD
	SDT9707	3	SOD
2N3235			
	2N3055	1	MOTA
			RCA
	DE130	1	DGE
	GES3055	3	GESY
	SDT9201	3	SOD
	SDT9205	3	SOD
	SDT9206	3	SOD
	SDT9707	3	SOD
2N3236			
	2N5632	1	MOTA

Part No.	Replacement No.		Mfr.
2N3236 (Cont'd)			
	2N6254	1	RCA
	DE283	1	DGE
	2N5878	3	MOTA
	DE130	3	DGE
	DE385	3	DGE
	SDT7731	3	SOD
	SDT7732	3	SOD
	SDT7733	3	SOD
	SDT9202	3	SOD
	SDT9207	3	SOD
	SDT9704	3	SOD
	SDT9801	3	SOD
	SDT9802	3	SOD
	SDT9803	3	SOD
2N3237			
	2N5302	1	MOTA
			RCA
	DE283	1	DGE
	DE181	3	DGE
2N3238			
	2N5882	1	MOTA
			RCA
	DE283	1	DGE
	BDW51B	3	SGSI
	DE181	3	DGE
2N3239			
	2N5882	1	MOTA
			RCA
	DE283	1	DGE
	BDW51B	3	SGSI
	DE181	3	DGE
2N3240			
	2N5882	1	MOTA
			RCA
	BDW51B	3	SGSI
	DE181	3	DGE
2N3241			
	BFY52	1	PHIN
	DE123A	1	DGE
	2N3053	3	RCA
	D40D5	3	GESY
2N3242			
	DE123A	1	DGE
2N3244			
	2N5323	1	RCA
	D41D4	1	GESY
	DE129	1	DGE
	D41D4C	3	SPR
	D43C7	3	GESY
2N3245			
	2N5323	1	RCA
	D41D7	1	GESY
	DE129	1	DGE
	D43C7	3	GESY
2N3246			
	2N3964	1	MOTA
	DE123A	1	DGE
	2N5087	3	NSC
	BCY71	3	PHIN
	THC3964	3	SPR
2N3247			
	2N930A	1	MOTA
	DE123A	1	DGE
	THC930A	3	SPR
2N3248			
	2N2905	1	PHIN
	2N3546	1	MOTA
	2N3905	1	GESY
	2N2906	3	SGSI
	2N2907A	3	PHIN
	DE129	3	DGE
	DE159	3	DGE
	THC2905	3	SPR
	THC3905	3	SPR
	TMPT3905	3	SPR
	TN2905	3	NSC
	TP2905	3	SPR
2N3249			
	2N3906	1	GESY
	2N2907	3	SGSI
	2N2907A	3	PHIN
	BCX71G	3	SIEG
	BSS80C	3	SIEG
	DE159	3	DGE
	PN200	3	NSC
	THC3906	3	SPR
	TMPT3906	3	SPR
2N3250			
	2N2905	1	PHIN
	2N3905	1	NSC
	DE159	1	DGE
	GES3250	1	GESY
	THC3250	1	SPR
	TP3250	1	SPR
	2N2906	3	SGSI
	2N2907A	3	PHIN
	BC557	3	PHIN
	BCY71	3	PHIN
	D41E1	3	GESY
	DE81	3	DGE
	DE106	3	DGE
	DE129	3	DGE
	DE234	3	DGE

Part No.	Replacement No.		Mfr.
2N3250 (Cont'd)			
	MPS3702	3	GESY
	PN200	3	NSC
	THC2905	3	SPR
	THC3702	3	SPR
	THC3905	3	SPR
	TMPT3905	3	SPR
	TN2905	3	NSC
	TP2905	3	SPR
2N3250A			
	GES3250A	1	GESY
2N3251			
	2N2905	1	PHIN
	2N3906	1	NSC
	DE159	1	DGE
	GES3251	1	GESY
	THC3251	1	SPR
	TP3251	1	SPR
	2N2907	3	SGSI
	2N2907A	3	PHIN
	2N4351	3	INL
	BC557	3	PHIN
	BCX71G	3	SIEG
	BSS80C	3	SIEG
	BSX29	3	SGSI
	DE106	3	DGE
	DE129	3	DGE
	DE234	3	DGE
	MPS3703	3	GESY
	PN200	3	NSC
	PN4917-18	3	NSC
	THC2905	3	SPR
	THC3703	3	SPR
	THC3906	3	SPR
	THC4917	3	SPR
	TMPT3906	3	SPR
	TN2905	3	NSC
	TP2905	3	SPR
2N3251A			
	GES3251A	1	GESY
2N3252			
	2N3725	1	SGSI
	D40D7	1	GESY
	THC3252	1	SPR
	TP3252	1	SPR
	BSX59	3	PHIN
	D40E7	3	GESY
	THC3725	3	SPR
	TN3725	3	NSC
2N3253			
	BSX32	1	SGSI
	BSX59	1	PHIN
	D40D4	1	GESY
	THC3253	1	SPR
	TP3253	1	SPR
	2N2218A	3	PHIN
	2N5321	3	RCA
	D40D4C	3	SPR
2N3261			
	2N2221A	1	PHIN
	BSX20	1	SGSI
	DE123A	1	DGE
	BSS79B	3	SIEG
	GES2221A	3	GESY
	THC2221A	3	SPR
	TMPT2221A	3	SPR
	TP2221A	3	SPR
2N3262			
	DE128	1	DGE
2N3263			
	SDT8106	1	SOD
	SDT8113	1	SOD
2N3264			
	SDT8105	1	SOD
	SDT8112	1	SOD
2N3265			
	DE71	1	DGE
	SDT8003	1	SOD
	SDT8013	1	SOD
	SDT8016	1	SOD
	SDT8302	1	SOD
	SDT8304	1	SOD
2N3266			
	DE71	1	DGE
	SDT8002	1	SOD
	SDT8012	1	SOD
	SDT8015	1	SOD
	SDT8301	1	SOD
	SDT8303	1	SOD
2N3277			
	2N2606	1	INL
	2N2608	1	SIX
	2N5265	1	MOTA
	2N2607	3	INL
	2N5020	3	NSC
			SIX
	THJ2608	3	SPR
	TMPF2608	3	SPR
	TP2608	3	SPR
2N3278			
	2N2606	1	INL
	2N2608	1	SIX
	2N5265	1	MOTA
	2N5020	3	NSC

Part No.	Replacement No.		Mfr.
2N3278 (Cont'd)			
	THJ2608	3	SPR
	TMPF2608	3	SPR
	TP2608	3	SPR
2N3280			
	DE160	1	DGE
2N3281			
	DE160	1	DGE
	2N4339	3	INL
2N3282			
	DE160	1	DGE
2N3283			
	DE160	1	DGE
2N3284			
	DE160	1	DGE
2N3285			
	DE160	1	DGE
2N3286			
	DE160	1	DGE
2N3287			
	BC547	1	PHIN
	DE161	1	DGE
	SD1310	1	THCS
	BCX70G	3	PHIN
	BCX70H	3	PHIN
	BCX70J	3	PHIN
	BCX70K	3	PHIN
	THBC547	3	SPR
2N3288			
	BC547	1	PHIN
	DE161	1	DGE
	SD1310	1	THCS
	BCX70G	3	PHIN
	BCX70H	3	PHIN
	BCX70J	3	PHIN
	BCX70K	3	PHIN
	THBC547	3	SPR
2N3289			
	BC547	1	PHIN
	DE161	1	DGE
	SD1310	1	THCS
	BCX70G	3	PHIN
	BCX70H	3	PHIN
	BCX70J	3	PHIN
	BCX70K	3	PHIN
	THBC547	3	SPR
2N3290			
	BC547	1	PHIN
	DE161	1	DGE
	SD1310	1	THCS
	BCX70G	3	PHIN
	BCX70H	3	PHIN
	BCX70J	3	PHIN
	BCX70K	3	PHIN
	THBC547	3	SPR
2N3291			
	BC547	1	PHIN
	DE161	1	DGE
	SD1310	1	THCS
	BCX70G	3	PHIN
	BCX70H	3	PHIN
	BCX70J	3	PHIN
	BCX70K	3	PHIN
	THBC547	3	SPR
2N3292			
	2N697	1	RCA
	BC547	1	PHIN
	DE161	1	DGE
	SD1310	1	THCS
	2N1613	3	SGSI
	2N1711	3	PHIN
	2N4400	3	NSC
	BCX70G	3	PHIN
	BCX70H	3	PHIN
	BCX70J	3	PHIN
	BCX70K	3	PHIN
	D40D7	3	GESY
	DE126	3	DGE
	THBC547	3	SPR
	THC697	3	SPR
2N3293			
	BC547	1	PHIN
	DE161	1	DGE
	SD1310	1	THCS
	BCX70G	3	PHIN
	BCX70H	3	PHIN
	BCX70J	3	PHIN
	BCX70K	3	PHIN
	THBC547	3	SPR
2N3294			
	BC547	1	PHIN
	SD1310	1	THCS
	BCX70G	3	PHIN
	BCX70H	3	PHIN
	BCX70J	3	PHIN
	BCX70K	3	PHIN
	THBC547	3	SPR
2N3295			
	D40D7	1	GESY
2N3296			
	2N5641	1	MOTA
	D40D4	1	GESY
	D40D4C	3	SPR
	DE357	3	DGE

Part No.	Replacement No.		Mfr.
2N3297			
	D44C4	1	GESY
	2N6290	3	RCA
	BD239	3	RCA
	BU407	3	APX
	ST44C4	3	STI
2N3298			
	2N2369	1	MOTA
	D40D2	1	GESY
	2N3903	3	GESY
	BCW60A	3	SIEG
	DE123A	3	DGE
	PN2369	3	NSC
2N3299			
	2N2218	1	PHIN
			SGSI
	D40D1	1	GESY
	DE128	1	DGE
	THC3299	1	SPR
	TP3299	1	SPR
	2N697	3	RCA
	GES2218	3	GESY
	THC2218	3	SPR
	TN2218	3	NSC
	TP2218	3	SPR
2N3300			
	2N2219	1	SGSI
	2N4401	1	NSC
	BSX60	1	PHIN
	D40D1	1	GESY
	DE128	1	DGE
	THC3300	1	SPR
	TP3300	1	SPR
	2N3725	3	SGSI
	2N5321	3	RCA
	BC337	3	PHIN
	BSS79C	3	SIEG
	DE123AP	3	DGE
	GES2219	3	GESY
	PN100	3	NSC
	THC2219	3	SPR
	THC4401	3	SPR
	TMPT4401	3	SPR
	TN2219	3	NSC
	TP2219	3	SPR
2N3301			
	2N2222	1	PHIN
	2N4400	1	NSC
	DE123A	1	DGE
	GES2221	1	GESY
	THC3301	1	SPR
	TP3301	1	SPR
	BC337	3	PHIN
	BSS79B	3	SIEG
	BSS81C	3	SIEG
	DE123AP	3	DGE
	GES2222	3	GESY
	PN2222	3	NSC
	THC2222	3	SPR
	THC4400	3	SPR
	TMPT2222	3	SPR
	TP2222	3	SPR
2N3302			
	2N2222	1	PHIN
	2N4401	1	NSC
	DE123A	1	DGE
	GES2222	1	GESY
	THC3302	1	SPR
	TP3302	1	SPR
	BC337	3	PHIN
	BSS79C	3	SIEG
	BSS81C	3	SIEG
	DE123AP	3	DGE
	PN100	3	NSC
	PN2222	3	NSC
	THC2222	3	SPR
	THC4401	3	SPR
	TMPT2222	3	SPR
	TMPT4401	3	SPR
	TP2222	3	SPR
2N3303			
	DE311	1	DGE
2N3304			
	2N4209	1	MOTA
	DE106	1	DGE
	PN3639	1	NSC
	DE159	3	DGE
	PN3640	3	NSC
2N3307			
	2N2609	3	INL
	2N3331	3	IFC
			NSC
			SIX
2N3309			
	2N2218	1	SGSI
	2N3866	1	PHIN
	D40D7	1	GESY
	2N697	3	RCA
	D40D1	3	GESY
	DE128	3	DGE
	GES2218	3	GESY
	THC2218	3	SPR
	TN2218	3	NSC
	TP2218	3	SPR

Part No.	Replacement No.		Mfr.
2N3309A			
	2N3553	1	MOTA
	BUY68	3	SGSI
	D40D4	3	GESY
2N3310			
	2N3903	1	GESY
	2N2222	3	SGSI
	BC548A	3	PHIN
	DE123AP	3	DGE
	THC3903	3	SPR
	TMPT3903	3	SPR
2N3311			
	DE105	1	DGE
2N3312			
	DE105	1	DGE
2N3313			
	DE105	1	DGE
2N3314			
	DE105	1	DGE
2N3315			
	DE105	1	DGE
2N3316			
	DE105	1	DGE
2N3320			
	DE126A	1	DGE
2N3321			
	DE126A	1	DGE
2N3322			
	DE126A	1	DGE
2N3323			
	DE126A	1	DGE
2N3324			
	DE126A	1	DGE
2N3325			
	DE126A	1	DGE
2N3326			
	D40D4	1	GESY
	DE128B	1	DGE
	D40D4C	3	SPR
2N3327			
	2N3375	1	PHIN
	D40D4	3	GESY
2N3328			
	2N3438	1	SIX
	2N5265	1	INL
			MOTA
	2N2607	3	INL
	2N2608	3	SIX
	2N3460	3	IFC
	2N4338	3	INL
	2N4341	3	SIX
	2N5358	3	NSC
			SIX
2N3329			
	2N3330	1	MOTA
	2N5267	1	INL
	THJ3329	1	SPR
	TMPF3329	1	SPR
	TP3329	1	SPR
	2N2607	3	INL
	2N2608	3	INL
			SIX
	2N2843	3	INL
	2N3329-5	3	NSC
			SIX
	2N3685	3	INL
	2N5020	3	NSC
			SIX
	2N5265	3	MOTA
	2N5267	3	MOTA
	2N5268	3	INL
	DE460	3	DGE
	MPF161	3	MOTA
	THJ3330	3	SPR
	THJ5020	3	SPR
	TMPF3330	3	SPR
	TMPF5020	3	SPR
	TP3330	3	SPR
	TP5020	3	SPR
2N3329-5			
	2N2608	3	INL
	2N3329	3	SIX
	2N5267	3	MOTA
2N3329JAN			
	2N3330JAN	1	MOTA
2N3330			
	2N5268	1	INL
	THJ3330	1	SPR
	TMPF3330	1	SPR
	TP3330	1	SPR
	2N2608	3	IFC
			INL
			SIX
	2N2609	3	INL
			NSC
			SIX
	2N3329	3	IFC
			NSC
			SIX
	2N3330-5	3	NSC
			SIX
	2N3331	3	NSC
			SIX
	2N5267	3	INL

Datasheet Directory

1 - Mfr. Suggested 2 - Reverse of Mfr. Suggested 3 - Permutation of Mfr. Suggested