

| | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 30 | HT A2 | HT A2 | HT A2 | HT A2 | HT A2 | HT A2 | HT A2 | HT A2 |
| 35 | | HT A2 | HT A2 | HT A2 | HT A2 | HT A2 | HT A2 | HT A2 |
| 40 | | | HT A2 | HT A2 | HT A2 | HT A2 | HT A2 | HT A2 |
| 45 | | | HT A2 | HT A2 | HT A2 | HT A2 | HT A2 | HT A2 |
| 50 | | HT A2 | HT A2 | HT A2 | HT A2 | HT A2 | HT A2 | HT A2 |
| 55 | | | | HT A2 | HT A2 | HT A2 | | |
| 60 | | | HT A2 | HT A2 | HT A2 | HT A2 | HT A2 | HT A2 |
| 65 | | | | HT A2 | HT A2 | HT A2 | HT A2 | HT A2 |
| 70 | | | | HT A2 | HT A2 | HT A2 | HT A2 | HT A2 |
| 75 | | | | | HT A2 | HT A2 | HT A2 | HT A2 |
| 80 | | | | HT A2 | HT A2 | HT A2 | HT A2 | HT A2 |
| 90 | | | | | HT A2 | | | HT A2 |
| 100 | | | | | | | | HT A2 |

HT - High tensile steel, Zinc & clear
A2 - Stainless steel